


Kleine Fotodokumentation Schäden in den Schulen aus den Jahren 2025/2026:



Wichlinghauser Str. 29 - 02.06.2023



Wichlinghauser Str. 29 – 06.02.24



Wichlinghauser Str. 29 – 24.03.26 – verstopfte Urinalrinne



Wichlinghauser Str. 29 – 26.03.26 – Urinpütze im Vorraum der WC-Anlagen





Max-Planck-Str. – 30.10.25 –





Dieckerhoffstr. – 23.02.26



Ziegelstr. – 13.02.26



Nocken 21.04.26 – herausgerissene Deckenlampe



Marienstr. 64 – 17.04.2026 – abgerissene Lichtleiste in WC-Anlage



Else-Lasker-Schüler-Str. 15.01.2026



Else-Lasker-Schüler-Str. 15.01.2026